




UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
Wuerzburger Str. 18+189
90766 Fuerth
GERMANY
Phone: +49(0)91 9736-0
Internet: uvex-safety.com

Notified Body 0196
DN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH
Albstr. 56 | D-2103 Berlin

4940140000001/12 15V004
© 2015 – UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

D Gebrauchsanleitung für Arbeitsschutzbrillen nach EN 166:2001

Schutzbrillen mit Nachschuttscheiben (z.B. in trockenem Raum oder bei hoher Staubbelastung) regelmäßig gereinigt werden. Nachschuttscheiben nicht in trockenem Zustand reinigen, sondern mit UVEX Feinreinigungsscheiben oder unter fließendem Wasser. Verkratze oder beschädigte Nachschuttscheiben sollten ausgetauscht werden. Verwenden Sie nur original UVEX Ersatzscheiben und Ersatzteile. Zur Reinigung der Schutzbrille verwenden Sie nur UVEX Feinreinigungsscheiben. Bei Verwendung von Reinigungsmitteln oder anderen Reinigungsmitteln ist die Verwendung von UVEX Feinreinigungsscheiben zu empfehlen. Nach der Reinigung der Schutzbrille ist die Sichtprüfung durchzuführen. Wenn die Sichtprüfung eine Korrekturmaßnahme erfordert, können mechanische Einwirkungen (z.B. Stoß) übertragen werden und somit eine Gefährdung darstellen. Mechanischer Schutz bei extremen Temperaturen erforderlich ist, muss das Augenschutzgerät die Zusatzkennzeichnung I aufweisen (z.B. FT, BT, AT). Ansonsten darf das Augenschutzgerät nur bei Raumtemperatur zum Schutz gegen flüssigen heißen Schweiß verwendet werden. Bei Verwendung des Augenschutzgeräts ist darauf zu achten, dass das Augenschutzgerät nicht auf 80 °C und bei Verwendung in der Bausection und Nacht nicht geeignet.

3 Kennzeichnung auf Tragkörper	
I	Identifikationszeichen des Herstellers
II	Nummer der EN-Norm
III	Verwendungsbereiche
IV	Kurzzeichen für die Beständigkeit gegen flüssigen heißen Schweiß
V	Zertifizierungszeichen
4 Kennzeichnung auf Nachschuttscheibe	
VI	Schutzstufe (nur Filter)
VII	Identifikationszeichen des Herstellers
VIII	Optische Klasse
IX	Kurzzeichen für mechanische Festigkeit
X	Kurzzeichen für Nichtbefallen von Schmelzmetall und Beständigkeit gegen Durchdringen heißer Festkörper
XI	Kurzzeichen für Abriebfestigkeit
XII	Kurzzeichen für Beständigkeit gegen Beschlagen
XIII	Zertifizierungszeichen

III Benutzung	
ohne	allg. Verwendung
3	Flüssigkeiten
4	Grobschleub
5	Gas und Feinschleub
6	Stoßschleub
9	Schmelzmetall u. heiße Festkörper
Beschreibung der Verwendungsbereiche	
ohne	nicht spez. mechanische Risiken, Gefährdungen durch UV- und/oder chemische Risiken
3	Flüssigkeiten (Tropfen und Spritz)
4	Staub mit einer Korngröße > 5 µm
5	Gas, Dämpfe, Nebel, Rauche und Staub der Korngröße < 5 µm
6	elektrische Lichtbogen bei Kurzschluss in elektrischen Anlagen
9	Metallprüfer und Durchdringen heißer Festkörper